



TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW TARCIA

Powierzchnie	T_s	T_k
Stal po lodzie	0,1	0,05
Stal po stali	0,6	0,4
Stal po piasku	1,0	0,3
Stal po teflonie	0,09	0,04
Lina po drewnie	0,5	0,3
Buty po lodzie	0,1	0,05
Opony po suchym asfalcie	1,0	0,75
Opony po mokrym asfalcie	0,7	0,5
Opony po zaśnieżonym asfalcie	0,3	0,02
Drewno po drewnie	0,5	0,3
Drewno na skórze	0,4	0,3
Lód po lodzie	0,1	0,02
Szkło po szkłe	0,9	0,4
Narta po śniegu	0,14	0,1
Metal na skórze	0,3	0,25
Metal po Metalu	0,15	0,20